

ЗАКЛЮЧЕНИЕ СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА
(ТЕСТОВЫЙ ОБРАЗЕЦ)

После диагностики установлено:

- Холодильник: повреждение электронного модуля.
- Стиральная машина: повреждение платы управления.
- Телевизор: повреждение блока питания.

Причина: вероятное воздействие повышенного напряжения.

Экономически целесообразный ремонт отсутствует.

Рекомендуется замена оборудования.

Документ является тестовым образцом.