

АКТ ОСМОТРА ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

№ Э-126/26 от 11.06.2026

Специалист: ООО «ЭлектроЭксперт»

Инженер-электрик: Сидоров Алексей Викторович

Объект осмотра: квартира по адресу г. Москва, ул. Тестовая, д. 10, кв. 25.

Основание для проверки

Поступление влаги в результате залития жилого помещения 10.06.2026.

Результаты осмотра

В ходе обследования установлено наличие следов воздействия влаги на электрические розетки и распределительные соединения в кухонной зоне. Признаков короткого замыкания на момент осмотра не выявлено. Сопротивление изоляции соответствует допустимым значениям после просушки помещения.

Заключение специалиста

Рекомендуется замена двух электрических розеток, профилактическая ревизия соединений и контрольное измерение параметров электросети после завершения восстановительных работ.

Ориентировочная стоимость работ составляет 8 500 рублей.

Инженер-электрик _____ /Сидоров А.В./
М.П.